

**COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE
RAIONUL RÎȘCANI**

**DISPOZIȚIA nr.02/03
din 18 martie 2026**

or. Rîșcani

În conformitate cu Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului, cu art. 17 din Legea nr.271/1994 cu privire la protecția civilă și a pct. 9 și pct.10 din Hotărârea Guvernului nr.1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în temeiul art. 17 din Legea nr.271/1994 cu privire la protecția civilă, în conformitate cu prevederile art. 53. art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare. Legii nr. 435/2006 cu privire la descentralizarea administrativă, în scopul monitorizării eficiente a riscurilor din raion și a minimalizării producerii situațiilor excepționale,

Comisia Raională pentru Situații Excepționale **Dispune:**

1. Se ia act de informația prezentată **Cu privire la sursele exterioare de alimentare cu apă destinate autospecialelor de intervenție în caz de incendiu. Identificarea și remedierea deficitului de surse de alimentare cu apă, prin amenajarea rezervoarelor, bazinelor de acumulare. (Anexa)**
2. Se obligă APL de nivelul I :
 - să amenajeze surse noi **de alimentare cu apă** și modernizarea celor existente;
 - să asigure funcționalitatea acestora pe tot parcursul anului (inclusiv iarna)
 - să amenajeze platforme și căi de acces pentru autospeciale spre bazinele acvatice.
3. Se recomandă APL de nivelul I și II:
 - să acceseze finanțări suplimentare și parteneriate în vederea asigurării cu apă;
 - să accelereze implementarea proiectelor aflate deja în derulare și extinderea lor prioritar către localitățile neasigurate cu sursele de alimentare cu apă în caz de incendiu.
4. Secretara Comisiei Excepționale va informa autoritățile și părțile interesate despre prezenta Dispoziția Comisiei raionale pentru Situații Excepționale.
5. Se desemnează responsabil de monitorizarea prezentei dispoziții vicepreședinta Comisiei pentru Situații Excepționale, dna L.Dîncenoc.

Președinte al ședinței

V.Mizdrenco

Secretara ședinței

R.Postolachi

Cu privire la sursele exterioare de alimentare cu apă destinate autospecialelor de intervenție în caz de incendiu. Identificarea și remedierea deficitului de surse de alimentare cu apă, prin amenajarea rezervoarelor, bazinelor de acumulare.

Trecem la punctul nr. 2 al ordinii de zi: „Cu privire la sursele exterioare de alimentare cu apă destinate autospecialelor de intervenție în caz de incendiu. Identificarea și remedierea deficitului de surse de alimentare cu apă, prin amenajarea rezervoarelor, bazinelor de acumulare”.

În conformitate cu prevederile **art. 11 lit. h)** din Legea Republicii Moldova nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor, precum și cu Secțiunea a 3-a (Prevederile de apărare împotriva incendiilor privind teritoriile, clădirile, instalațiile și încăperile, pct. 32) și Secțiunea a 7-a (Întreținerea rețelilor de apă pentru stingerea incendiilor) din Hotărârea Guvernului nr. 847/2022 cu privire la aprobarea Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova, asigurarea surselor exterioare de apă pentru intervenții este o obligație directă și prioritară a autorităților publice locale.

Scopul este clar: efectuarea unor intervenții cât mai eficiente și operative de către echipele de pompieri și salvatori din raionul Rîșcani, pentru protejarea vieții, sănătății populației și a bunurilor.

Situația actuală în raion este următoarea: Din totalul de **55 de localități, 19 localități** nu dispun de surse exterioare de alimentare cu apă (rețea de apeduct, rezervoare de apă pentru stingerea incendiilor sau bazine acvatice amenajate cu căi de acces și platforme/dane pentru autospeciale).

Spre exemplu: Incendiu produs la data de 11.01.2026 la anexa către casa de locuit din s. Nihoreni, gospodăria cet. Marușceac Oleg. La momentul intervenției, flăcările cuprinseseră complet anexa către casa de locuit, existând riscul propagării lor asupra casei de locuit și a construcțiilor auxiliare din vecinătate. Din cauza lipsei surselor de apă (hidranți de incendiu) în s. Nihoreni, echipa de intervenție a USP Rîșcani a fost nevoită să se deplaseze în localitatea vecină pentru a alimenta autospeciala cu apă, punând astfel în pericol atât imobilul persoanei afectate, cât și bunurile materiale din interior, prin abandonarea temporară a locului incendiului fără substanță de stingere.

În scopul remedierii acestei situații, Secția Situații Excepționale Rîșcani a înaintat către autoritățile publice locale de nivelul I o solicitare privind verificarea și actualizarea datelor privind sursele existente de alimentare cu apă, identificarea soluțiilor pentru instalarea acestora, amenajarea platformelor de acces către corpurile acvatice pentru autospecialele de intervenție și accelerarea proiectelor aflate în derulare și extinderea acestora în localitățile cu deficit major sau cu risc sporit de incendiu.

Propuneri:

Amenajarea surselor noi și modernizarea celor existente de către APL de nivelul I

Asigurarea funcționalității pe tot parcursul anului (inclusiv iarna)

Amenajarea platformelor și căilor de acces pentru autospeciale

Accesarea finanțării suplimentare și parteneriate

Accelerarea proiectelor aflate deja în derulare și extinderea lor prioritar către localitățile neasigurate cu sursele de alimentare cu apă în caz de incendiu.